

1. ชื่อตัวชี้วัด :  
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

----- ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

3. คำนิยาม :

:: 1. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนน ที่สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้คัดเลือกมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเขตละ 2 สาย

2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย

2.1 คลองริมถนนสุขุมวิทซอย 40

2.2 คลองสวนหลวง 1

2.3 คลองเคล็ด

2.4 คลองหัวลำโพงเก่า

2.5 คลองผดุงกรุงเกษม

2.6 ลำรางแยกคลองมอญ

2.7 คลองเสาหิน

2.8 คูน้ำซอยทองหล่อ

2.9 คลองวัดยานนาวา

2.10 คลองบึงบ้านมา

3. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตามแนวทางดังนี้

3.1 ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

3.2 ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย

3.3 ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

3.4 ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย

3.5 ไม่มีการวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า

3.6 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทำสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน

3.7 สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.8 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรที่ชำรุด

3.9 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ

3.10 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร

3.11 ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่ แสงสว่างไม่เพียงพอ

3.12 ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า

3.13 ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา

3.14 จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

3.15 ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง

3.16 ทำความสะอาดสะพานลอย

4. ความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา

ความสะอาดคลอง หมายถึง

4.1 สามารถดำเนินการพัฒนาคลองเป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางดังนี้

4.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลุกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และหน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองนามอง

4.1.2  ปราศจากผักตบชวา ขยะ

4.1.3  ปลุกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง

๔.๑.๔ ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ

- ๔.๑.๕ มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี
- ๔.๑.๖ ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
- ๔.๑.๗ สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย
  - ๔.๒ การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา
    - 4.2.1 การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
    - 4.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง และรณรงค์เชิญชวนเจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้หน้ามอง

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีคำนวณ

- 1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาถนน = จำนวนถนนที่พัฒนาตามเกณฑ์ &#215; 100 หารด้วย จำนวนถนนที่ดำเนินการตามโครงการฯ
- 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาคลอง = จำนวนคลองที่พัฒนาตามเกณฑ์ &#215; 100 หารด้วยจำนวนคลองที่ดำเนินการตามโครงการฯ
- 3. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด = ร้อยละความสำเร็จข้อ 3 + ข้อ 4 หารด้วย 2

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 75 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า ดำเนินการไม่ให้มีการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่เขตสวนหลวงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมผิวทางเดินและผิวจราจรที่ชำรุด ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ สะพานลอย ฯลฯ -ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองบึงบ้านม้า

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 15

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า ดำเนินการไม่ให้มีการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่เขตสวนหลวงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมผิวทางเดินและผิวจราจรที่ชำรุด ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ สะพานลอย ฯลฯ -ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองบึงบ้านม้า ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า ดำเนินการไม่ให้มีการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่เขตสวนหลวงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมผิวทางเดินและผิวจราจรที่ชำรุด ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ สะพานลอย ฯลฯ -ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองบึงบ้านม้า ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า ดำเนินการไม่ให้มีการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่เขตสวนหลวงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมผิวทางเดินและผิวจราจรที่ชำรุด ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ สะพานลอย ฯลฯ -ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองบึงบ้านม้า ผลการดำเนินงาน

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขตสวนหลวง เจ้าหน้าที่เขตสวนหลวง ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี---

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก



- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองบึงบ้านมา
- ภาพถ่าย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)  
(.....)  
ตำแหน่ง .....

